

ふ卵機(セッター)

電源	200V 三相 50/60Hz
入卵数	4,000卵以上
寸法	W:1700mm以下 D:1550mm以下 H:1900mm以下
温度調節 (°C)	デジタル電子温度調節器 温度表示精度±0.2°C未満 異常温度上昇時の冷却装置が装着してあること。
湿度調節 (%)	デジタル電子湿度調節器 湿度表示精度±5%RH以内
入卵方式	セッター用台車2台
加湿器	円盤回転方式又はスプレー加湿方式
転卵装置	1時間間隔の自動転卵装置が装着してあること。
電気容量	ヒーター 1400W ファンモーター 400W

ふ卵機(ハッチャー)

電源	200V 三相 50/60Hz
入卵数	3,000卵以上
寸法	W:1400mm以下 D:1550mm以下 H:1900mm以下
温度調節 (°C)	デジタル電子温度調節器 温度表示精度±0.2°C未満 異常温度上昇時の冷却装置が装着してあること。
湿度調節 (%)	デジタル電子湿度調節器 湿度表示精度±5%RH以内
入卵方式	ハッチャー用台車1台
加湿器	円盤回転方式又はスプレー加湿方式
電気容量	ヒーター 1000W ファンモーター 200W